



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE

PÍ SOMNÁ INTERPELÁCIA POSLANCA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

POSLANEC : Boris VEREŠ

INTERPELOVANÝ : starosta mestskej časti Mgr. Zoltán PÉK

PREDMET INTERPELÁCIE : Kontrola rekonštrukcie plotu, Priekopnícka – Vrakunská - Geologická.

TEXT INTERPELÁCIE: Na základe osobnej ohliadky, informácii od obyvateľov a zaslanej fotodokumentácii som toho názoru, že došlo pravdepodobne k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní. Vo výzve v časti A bod 2, písmeno d) sa totiž uvádza „dodanie a montáž 12 ks nového pletiva s rámom“. Na túto, ako aj iné skutočnosti, ako nekvalitné zvary, diery v plote, trčiace ostré roxory a pod. som upozornil, ešte pred odovzdaním stavby. Niektoré závady boli odstránené. Nové pletivo dodané však nebolo. Cena za stavbu je astronomická a neprimeraná, v žiadnom prípade s ňou nemôžem súhlasiť. Moje otázky teda sú, kto prebral od dodávateľa túto stavbu. Ako je možné že ju prebral, aj keď vedel, že dodávateľ nedodal to, čo sme si objednali a ako je možné, že došlo k úhrade faktúry, keď sme vedeli, že sme nedostali nový plot.

ODPOVEĎ : Ing. Darina JANKOVSKÁ

TEXT ODPOVEDE :

- Zadanie prác uvedené vo výzve

v časti A/ **Rekonštrukcia plotu Priekopnícka – Vrakunská – Geologická**

v bode 2 . je uvedené :

2. Rozsah požadovaných stavebných prác:

a) obrúsenie pôvodného náteru pletiva s rámom a stĺpikov

b) odstránenie poškodeného pletiva 12 ks (1,10 x 2,0 m = 1 ks)

c) dobudovanie oporného betónového múrika 0,50 x 0,35 x 4,0 m + 1 nový stĺpik výšky 1,50 osadený do betónového múrika , vrátane omietky

d) dodanie a montáž nového pletiva s rámom 12 ks , s navarením na pôvodne stĺpiky štvorbodovo

e) nový náter v dvoch vrstvách (55 bm Geologická, 55 bm Vrakunská, 60 bm Priekopnícka) t. j. 170 bm x 1,30 m obojstranne ; farba tmavozelená (RAL 6005),

f) Odvoz a likvidácia odpadu

Vyjadrenie: Ing. Jankovská, osoba zodp. za verejné obstarávanie MČ:

- K priebehu výberového konania :

Na základe vykonanej ohliadky v zmysle bodu 10. predmetnej Výzvy na predloženie cenovej ponuky, bolo zúčastneným záujemcom (zúčastnili sa traja) vysvetlený navrhovaný postup realizácie prác. Zájemcovia pripomienkovali, že pôvodný tvar pletivových dielcov a ich štruktúra sa už nevyrába. Bolo navrhnuté , že chýbajúce a odstránené - zničené časti plotových dielcov sa doplnia, navaria a natrú v dvoch vrstvách . Tak víťazný uchádzač aj práce realizoval.

- K cene za stavebné práce

Cena bola určená na základe výberového konania predložených ponúk (vid' časť Zápisnice z otvárania a vyhodnotenia ponúk):



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE

1. Vyhodnotenie prijatých ponúk:

Por. č. ponuky	Podmienky účasti		A/ Rekonštrukcia plotu - Priekopnícka – Vrakunská – Geologická v € s DPH	B/ Prístavba oplotenia ZŠ Bieloruská v € s DPH	Cena A + B v € s DPH	Poradie úspešnosti uchádzačov
	ŽL, OR.	Zvar. skúšky				
1.	A	N	14 873,99	4 582,25	19 456,24	2.
2.	A	ČP	8 346,91	5 711,92	14 058,83	vylúčená
3.	A	A	11 238,95	4 351,03	15 589,98	1.

Komisia verejného obstarávateľa požiada uchádzača č. 2 o vysvetlenie K neúmerne nízkej cene za položku 783120421 – náter oceľových konštrukcií pri obojstrannom nátere 2 x, a predloženie zväračského preukazu osoby, ktorá bude vykonávať zväračské práce.

2. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: Komisia verejného obstarávateľa vysvetlenia neakceptovala a vylúčila ponuku uchádzača č. 2 z ďalšieho procesu verejného obstarávania z dôvodu, že uchádzač č. 2 svojvoľne zmenil obsah predmetu zákazky a výkaz výmer a svojim konaním diskriminoval ostatných uchádzačov.

- Prevzatie stavby a úhrada faktúry:

Stavbu prevzala Ing. Jankovská Darina. Dielo bolo dodané v rozsahu Zmluvy o dielo, na základe uvedeného bola uhradená faktúra.

- Písomné vyjadrenie zhotoviteľa k téme „Nový plot“: (Göncz konateľ firmy GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.)

„Dobrý deň prajem, predmetné plotové dielce boli dodané riadne a včas v zmysle Z o D a položkového rozpočtu. Všetkým požiadavkám Verejného obstarávateľa, ktoré boli spresnené na odovzdaní staveniska: verejný obstarávateľ nariadil dodať chýbajúce plotové dielce s totožným, alebo podobným tvarom ako jestvujúce susediace plotové dielce, aby dopĺňované plotové dielce zapadali do celkového architektonického vzhľadu oplotenia.

Avšak takéto oceľové plotové dielce v súčasnosti sa už nevyrábajú, a v štandardných predajniach na plotové systémy neboli bežne dostupné.

Riešením mohlo byť, že tieto dielce sa vyrobia v dielni zámočnickej manufaktúry - na atypickú zákazkovú výrobu! Po nacenení tohto úkonu sme zistili, že niekoľko násobne prevyšuje hodnotu predmetnej položky v našom rozpočte, nakoľko sme nacenili prefabrikovaný plotový dielec, ako to verejný obstarávateľ predurčil vo svojom zadaní /výkaz výmer/! - To je dodávka prefabrikovaného plotového panelu s číslom položky **-"592333600- Doska plotová 2000x.1100"** -- ktorého Kód značí a Rozbor stavebnej položky opisuje dodávku prefabrikovanej konštrukcie.

Až po niekoľko dňovom vytrvalom dopytovaní rôznych obchodov, veľkopredajní na hutný materiál sme našli takéto plotové dielce, ktoré boli uložené u predajcu niekoľko rokov, ako "neodobratý tovar". Tieto sme riadne kúpili a po príprave povrchu namontovali na príslušné miesto.“

Mgr. Zoltán PÉK, v. r.
starosta mestskej časti